



## Specifikace balení

### Balení Briket

SP-PS-067  
Edition : 01  
Date : 8.12. 2010

#### Při balení je potřeba dodržet následující postup:

1. EuroPallet : 80x120 cm
2. Na paletu položit spodní LDPE přířez (900 x 1260/0,09 mm ; zabraňuje spodní vlhkosti)
3. Brikety nesmí vyčnívat mimo rozměr palety
4. Na 2 vrstvu položte LDPE přířez, pro zpevnění (900 x 1260/0,09 mm)
5. Zajištěte paletu stečovou filíí (z důvodu stability při převozu před zabalením palety)

Na paletě je 100 balení  
Jednotlivé řady je třeba překládat!

3 balíky na ležato	3 balíky na ležato	2 balíky na stojato	1 balík na stojato
3 balíky na ležato	1 balík uprostřed na stojato		3 balíky na ležato
1 balík na stojato	2 balíky na stojato	3 balíky na ležato	3 balíky na ležato

1 balík na stojato	2 balíky na stojato	3 balíky na ležato	3 balíky na ležato
3 balíky na ležato			
	1 balík uprostřed na stojato		3 balíky na ležato
3 balíky na ležato	3 balíky na ležato	2 balíky na stojato	1 balík na stojato

Množství na paletě :

4 řad x 25 = 100 balení

Hrubá váha : 1.025 kg  
Čistá váha : 1.000 kg



6. Vrch palety přikryjte černým LDPE přířezem UV statický (LDPE přířez černý 1300x1500/0,08 mm)
7. Černý přířez přichyt'ete folií, při balení palety na obalovacím stroji (1 x nahoru a dolů)
8. Na paletu navléčte velký (LDPE pytel 1300+2x500x1750/0150mm)
9. Zabalení palety folií obalovacím strojem (1 x nahoru a dolu)



## Specifikace balení

### Balení Briket

SP-PS-064  
Edition : 03  
Date : 23.11. 2010

#### Při balení je potřeba dodržet následující postup:

1. EuroPallet : 80x120 cm
2. Na paletu položit spodní LDPE přířez (900 x 1260/0,09 mm ; zabraňuje spodní vlhkosti)
3. Brikety nesmí vyčnívat mimo rozměr palety
4. Na 2 vrstvu položte LDPE přířez, pro zpevnění (900 x 1260/0,09 mm)
5. Zajištěte paletu stečovou filíí (z důvodu stability při převozu před zabalením palety)

Na paletě je 96 balení  
Jednotlivé řady je třeba překládat!

I. Řada  
=  
III. Řada

3 balíky na ležato	3 balíky na ležato	2 balíky na stojato	1 balík na stojato
mezera			3 balíky na ležato
3 balíky na ležato	3 balíky na ležato	3 balíky na ležato	3 balíky na ležato
1 balík na stojato	2 balíky na stojato		

II. Řada  
=  
IV. Řada

1 balík na stojato	2 balíky na stojato	3 balíky na ležato	3 balíky na ležato
mezera			3 balíky na ležato
3 balíky na ležato	3 balíky na ležato	2 balíky na stojato	1 balík na stojato

Množství na paletě :

4 řad x 24 = 96 balení

Hrubá váha : 1000 kg

Čistá váha : 960 kg



6. Vrch palety přikryjte černým LDPE přířezem UV statický (LDPE přířez černý 1300x1500/0,08 mm)
7. Černý přířez přichyťte folií, při balení palety na obalovacím stroji (1 x nahoru a dolů)
8. Na paletu navléčte velký (LDPE pytel 1300+2x500x1750/0150mm)
9. Zabalení palety folií obalovacím strojem (1 x nahoru a dolu)